

کد فرم:	فرم توصیه های فنی	خدمات پس از فروش پاناسونیک
شماره فرم:	عنوان: مواردی برای نصب کولرهای گازی	دامنه کاربرد: نمایندگان خدمات پس از فروش
تاریخ ایجاد:	تدوین و تنظیم: خدمات پس از فروش	ارائه دهنده: PMMAF
مدل: GENERAL	شرح ایراد ظاهری: پیدایش اشکال در زمانی که تخلیه کامل انجام نپذیرد	گروه و محصول: AC/AIRCONDITIONER

شرح ایراد ظاهری: پیدایش اشکال در زمانی که به هر دلیلی عمل تخلیه کامل انجام نپذیرد.

شرح علت و دلیل خرابی: قطع برق و یا دردسترس نبودن پریرز برق برای تخلیه و وکیوم کردن و یا جابجائی شدید دستگاه در زمان حمل و نصب.

راه حل و نحوه رفع خرابی: پیشنهاد میشود که برای انجام پروسه تخلیه و (وکیوم) از پمپ وکیوم دستی استفاده گردد (پمپی که کم وزن است و نیاز اتصال به برق ندارد و شرایط حمل آن بسیار راحت میباشد طبق شکل زیر این ابزار در زمان نصب جهت فرآیند کامل تخلیه و یا وکیوم بکار گرفته میشود. این پمپ را میتوانید توسط شرکت آژند از PMMAF سفارش گذاری بفرمائید.

