

خدمات پس از فروش پاناسونیک	<b>فرم توصیه های فنی</b>	کد فرم:
دامنه کاربرد: نمایندگان خدمات پس از فروش	عنوان: روش عیب یابی کدهای خطا در کولرهای اینورتر	شماره فرم:
ارائه کننده: PMMAF	تدوین و تنظیم: خدمات پس از فروش	تاریخ ایجاد:
گروه و محصول: AC/AIR CONDITIONER	شرح ایراد ظاهری: روش های رفع عیب کدهای خطا برای مدل های اینورتر	مدل: Inverter

## شرح ایراد ظاهری: روش های رفع عیب پیغام های خطا ایجاد شده در کولرهای اینورتر

راه حل و نحوه رفع خرابی: لطفاً روش های زیر را دنبال کنید.

کولر را روشن نمایید

هنگام بروز خطا سیستم از کار می افتد و تایمر ال ای دی چشمک می زند.


کلید چک (Check) را روی ریموت کنترل بمدت 5 ثانیه فشار دهید، کد خطا روی صفحه نمایش ظاهر می شود.

کلید تایمر *up/down* را فشار دهید آخرین کد خطای پیش آمده با صدای بوق نمایش داده می شود.



Check Button

حالت صفحه نمایش ریموت کنترل زمان نشان دادن کد خطا بدین صورت می باشد.



### نکته:

- کد خطا را صفحه نمایشگر بمدت 3 ثانیه نشان می دهد که همراه با آن هر 5 ثانیه یکبار صدای (beep.beep شنیده می شود)
- هر 5 ثانیه یکبار سیگنال حاوی اطلاعات خروجی از یونیت داخلی بدون صدای بوق انتقال می یابد.(فقط سیگنال ریموت کنترل را یونیت داخلی اعلام وصول می کند.)
- بعد از رفع ایراد و اتمام تعمیر چشمک های ال ای دی متوقف خواهد شد و آخرین کد خطای سیستم داخل ای سی حافظه ذخیره خواهد شد.

Display	Abnormality or Protection Control Works
H 00	NO ERROR
H 11	Indoor/Outdoor abnormal communication
H 12	Indoor fan speed sensor abnormality
H 14	Indoor fan speed sensor abnormality
H 15	Outdoor compressor temperature sensor abnormality
H 16	Outdoor current transformer (CT) open circuit
H 19	Indoor fan motor over-current lock
H 23	Indoor fan speed sensor abnormality
H 26	Indoor fan speed sensor abnormality
H 27	Outdoor air temperature sensor abnormality
H 28	Outdoor heat exchanger temperature sensor abnormality
H 33	Indoor/Outdoor temperature sensor abnormality
H 34	Indoor/Outdoor temperature sensor abnormality
H 35	Indoor/Outdoor temperature sensor abnormality
H 36	Indoor temperature rise abnormality
H 39	Indoor fan speed sensor protection
F 00	Compressor and compressor motor/paper communication error
F 01	Compressor speed abnormality
F 03	Compressor compressor abnormal revolution
F 05	Compressor speed sensor protection
F 06	Indoor fan speed sensor over-heating protection
F 07	Compressor speed sensor over-temperature protection
F 08	Indoor fan speed sensor protection
F 09	Outdoor current transformer (CT) peak detection

جدول کد خطا: خلاصه ای از کد خطا با واحد شناسایی و موقعیت اولیه جهت مقایسه در

جدول نشان داده شده است.