

کد فرم:	فرم توصیه های فنی	خدمات پس از فروش پاناسونیک
شماره فرم:	عنوان راهنمای رفع عیب آتش سوزی بعلت سیم کشی اشتباه	دامنه کاربرد: نمایندگان خدمات پس از فروش
تاریخ ایجاد:	تدوین و تنظیم: خدمات پس از فروش	ارائه کننده: PMMAF
مدل: All Models	شرح ایراد ظاهری: آتش سوزی بعلت سیم کشی اشتباه رخ می دهد.	گروه و محصول: AC/AIR CONDITIONER

شرح ایراد ظاهری: آتش سوزی بعلت سیم کشی اشتباه رخ می دهد.

راه حل: اجباراً مراحل زیر را جهت سیم کشی مناسب انجام دهید.

- اگر قطر یا سایز سیم نسبت به طول سیم کم باشد بعلت جریان بالا ، حرارت بیش از حد تولید می شود که موجب آتش سوزی می شود.
- افت ولتاژ می تواند باعث ریست شدن کمپرسور شود. که موجب عدم عملکرد صحیح کولر می شود. از روش نصب صحیح منبع تغذیه به طور جداگانه مطمئن شوید.

نحوه صحیح سیم کشی الکتریکی



کد فرم:	فرم توصیه های فنی	خدمات پس از فروش پاناسونیک
شماره فرم:	عنوان راهنمای رفع عیب آتش سوزی بعلت سیم کشی اشتباه	دامنه کاربرد: نمایندگان خدمات پس از فروش
تاریخ ایجاد:	تدوین و تنظیم: خدمات پس از فروش	ارائه کننده: PMMAF
مدل: All Models	شرح ایراد ظاهری: آتش سوزی بعلت سیم کشی اشتباه رخ می دهد.	گروه و محصول: AC/AIR CONDITIONER

سیم کشی برق به روش استفاده از ترمینال نباشد.



اتصال نادرست یا شل بستن در پشت یونیت داخلی می تواند موجب آتش سوزی شود.

Wiring Handling Tips

