


کد فرم:	فرم توصیه های فنی	خدمات پس از فروش پاناسونیک
شماره فرم:	عنوان راهنمای رفع عیب حالت شروع مجدد	دامنه کاربرد: نمایندگان خدمات پس از فروش
تاریخ ایجاد:	تدوین و تنظیم: خدمات پس از فروش	ارائه کننده: PMMAF
مدل: CU/CS-18/24KKF/MKF	شرح ایراد ظاهری: چگونه حالت شروع مجدد را برطرف نماییم	گروه و محصول: AC/AIR CONDITIONER

شرح ایراد ظاهری: چگونه حالت شروع مجدد را برطرف نماییم.

راه حل: همانگونه که در دو شکل زیر نشان داده شده است جمپر شماره JX02 روی برد را قطع کنید.

Position of JX02



**To remove Auto Restart Function
cut jumper JX02.**