


کد فرم:	فرم توصیه های فنی	خدمات پس از فروش پاناسونیک
شماره فرم:	عنوان: راهنمای رفع عیب جهت متخصصین کولر گازی	دامنه کاربرد: نمایندگان خدمات پس از فروش
تاریخ ایجاد:	تدوین و تنظیم: خدمات پس از فروش	ارائه کننده: PMMAF
مدل: All Models	شرح ایراد ظاهری: روش مناسب تصفیه هوا	گروه و محصول: AC/AIR CONDITIONER

شرح ایراد ظاهری: روش مناسب تصفیه هوا



بعد از اتمام نشتی: برای پاکسازی هوا، پین را در سوئیچ سوپاپ ۳ برای سه ثانیه با استفاده از آچار شش ضلعی فشار داده و سپس آن را به مدت یک دقیقه رها کنید.

همین کار را سه بار تکرار کنید.

برای باز کردن هر دو شیر از آچار شش ضلعی استفاده کنید.

کد فرم:	فرم توصیه های فنی	خدمات پس از فروش پاناسونیک
شماره فرم:	عنوان: راهنمای رفع عیب جهت متخصصین کولر گازی	دامنه کاربرد: نمایندگان خدمات پس از فروش
تاریخ ایجاد:	تدوین و تنظیم: خدمات پس از فروش	ارائه کننده: PMMAF
مدل: All Models	شرح ایراد ظاهری: روش مناسب تصفیه هوا	گروه و محصول: AC/AIR CONDITIONER

برای حفاظت از محیط زیست، به نصب کنندگان به شدت توصیه می شود از روش تخلیه استفاده کنند.

