

کد فرم :	فرم توصیه های فنی	خدمات پس از فروش پاناسونیک
شماره فرم :	عنوان: راهنمای عیب یابی برای مهندسين خدمات گروه AV	دامنه کاربرد: نمایندگان خدمات پس از فروش
تاریخ ایجاد :	تدوین و تنظیم: خدمات پس از فروش	ارائه دهنده : PMMAF
مدل : TH-85X940M	شرح ایراد ظاهری: پیغام خطا "تلویزیون مشکلی با فن خنک کننده IRS را حس کرده است و ممکن است به طور خودکار خاموش شود"	گروه محصول: LED TV

شرح ایراد ظاهری: پیغام خطا "تلویزیون مشکلی با فن خنک کننده IRS را حس کرده است و ممکن است به طور خودکار خاموش شود"

راه حل: علت معمول این پیغام، گرد و غبار در فن های خنک کننده می باشد، فن خنک کننده باید تمیز باشد. قبل از تمیز کردن فن خنک کننده لطفاً "Self Check" را چک بفرمایید. که در وضعیت اکی هستند یا خیر. اگر "H03FAN" نگاتیو(منفی) ظاهر شود سپس فن خنک کننده را تعویض کنید.

