

کد فرم:	<b>فرم توصیه های فنی</b>	خدمات پس از فروش پاناسونیک
شماره فرم:	عنوان: راهنمای عیب یابی برای متخصصین گروه اتو	دامنه کاربرد: نمایندگان خدمات پس از فروش
تاریخ ایجاد:	تدوین و تنظیم: خدمات پس از فروش	ارائه کننده: PMMAF
مدل: NI-GSD051/071 Series	شرح ایراد ظاهری: عدم عملکرد یا عملکرد ضعیف بخار.	گروه و محصول: HA/Garment Steamer

**موضوع:** عدم عملکرد و یا عملکرد ضعیف بخار در برخی از موارد.

**علت:** شیر را چک کنید، مسدود شدن مجرا در شیر باعث جلوگیری از ورود هوا میشود و همین امر سبب نداشتن بخار و یا عملکرد ضعیف بخار میگردد.

**راه حل:** واشر شیر یا ورودی واشر تانک را چک کنید، در صورت نداشتن شکاف و یا سوراخ، درقطعه مورد نظر ایجاد کنید.

