

خدمات پس از فروش پاناسونیک	فرم توصیه های فنی	کد فرم:
دامنه کاربرد: نمایندگان خدمات پس از فروش	عنوان راهنمای رفع عیب انسداد لوله تبرید	شماره فرم:
ارائه کننده: PMMAF	تدوین و تنظیم: خدمات پس از فروش	تاریخ ایجاد:
گروه و محصول: AC/AIR CONDITIONER	شرح ایراد ظاهری: کمپرسور در اثر مسدود شدن لوله تبرید خاموش/روشن شود.	مدل: All Models

شرح ایراد ظاهری: کمپرسور در اثر مسدود شدن لوله تبرید خاموش/روشن شود.

شرح علت و دلیل خرابی: انسداد لوله تبرید باعث افت فشار و بالا رفتن حرارت کمپرسور و عملکرد ناصحیح آن می گردد.

علت مسدود شدن سیستم:

(۱) در زمان نصب مواد خارجی (گرد و خاک، شن، تراشه) وارد لوله شود.

(۲) به واسطه عدم نظافت اکسید ناشی از لحیم کاری توسط گاز نیتروژن رخ می دهد.

راه حل و نحوه رفع خرابی:

(۱) همیشه لوله را در طول نصب و راه اندازی مکرراً تمیز نمایید.

(۲) از عدم وجود هر گونه مواد خارجی داخل لوله اطمینان حاصل فرمایید.

(۳) همیشه هر دو سر لوله را در هنگام نصب مهر و موم کرده و بعد از لحیم کاری اکسید باقی مانده را توسط گاز نیتروژن تمیز نمایید.

