



خدمات پس از فروش پاناسونیک	فرم توصیه های فنی	کد فرم:
دامنه کاربرد: نمایندگان خدمات پس از فروش	عنوان: راهنمای عیب یابی برای متخصصین گروه یخچال	شماره فرم:
ارائه کننده: PMMAF	تدوین و تنظیم: خدمات پس از فروش	تاریخ ایجاد:
گروه و محصول: HA/MICROWAVE	شرح ایراد ظاهری: نحوه چک کردن نشتی مایکروویو	مدل: همه مدل ها

شرح ایراد ظاهری: نحوه چک کردن نشتی مایکروویو

برای اینکه از عدم نشتی اشعه بعد از پایان سرویس اطمینان حاصل نمایید لطفاً راه حل ها و ابزار زیر را دنبال کنید.




خدمات پس از فروش پاناسونیک	فرم توصیه های فنی	کد فرم:
دامنه کاربرد: نمایندگان خدمات پس از فروش	عنوان: راهنمای عیب یابی برای متخصصین گروه یخچال	شماره فرم:
ارائه کننده: PMMAF	تدوین و تنظیم: خدمات پس از فروش	تاریخ ایجاد:
گروه و محصول: HA/MICROWAVE	شرح ایراد ظاهری: نحوه چک کردن نشتی مایکروویو	مدل: همه مدل ها




خدمات پس از فروش پاناسونیک	فرم توصیه های فنی	کد فرم:
دامنه کاربرد: نمایندگان خدمات پس از فروش	عنوان: راهنمای عیب یابی برای متخصصین گروه یخچال	شماره فرم:
ارائه کننده: PMMAF	تدوین و تنظیم: خدمات پس از فروش	تاریخ ایجاد:
گروه و محصول: HA/MICROWAVE	شرح ایراد ظاهری: نحوه چک کردن نشتی مایکروویو	مدل: همه مدل ها

Microwave Leakage Measurement



Allowable Microwave Leakage Level



محدوده مجاز نشتی اشعه مایکروویو:

عقربه در شروع از نیم میلی وات بر سانتی متر مربع نباید بیشتر انحراف داشته باشد. رنگ سبز محل انحراف عقربه تا نیم میلی وات بر سانتی متر مربع را نشان می دهد که نشان دهنده دقت صحیح دستگاه می باشد که کارخانه تعیین نموده است.

محدوده زرد رنگ نشان دهنده محدوده مجاز محصولات پاناسونیک می باشد. (حدود ۵ میلی وات بر سانتی متر مربع)

ناحیه قرمز رنگ محدوده مجاز کشوری از نظر دولت می باشد که حد اکثر تا ۱۰ میلی وات بر سانتی متر مربع است.

توجه: انحراف عقربه بیش از ۱۰ میلی وات بر سانتی متر مربع نشان دهنده اشکال در مایکروویو می باشد و محفظه OVEN باید تعمیر شود که استفاده از مایکروویو در این صورت خطرناک است.